

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-JC-002

施工单位	浙江恒阳光伏有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.14		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	项目巡视, 查看其施工进度、质量等情况			
存在问题	1. 现场无任何警示标志牌 2. 施工区围挡未设置			
整改要求	1. 尽快完善各段警示标志牌 2. 尽快设置围挡施工			
检查人	王迪春		施工项目部 签收人/日期	胡建勋 10.14
整改情况	已按上述问题进行改正, 警示标志牌由公司进行采购进行粘贴 整改负责人: 胡建勋 日期: 10.17			
复查意见	经确认已能正确设置围挡施工, 警示标志牌已设置, 整改工作较顺利 复查人: 王迪春 日期: 2017.10.17			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。