

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-JC-003

施工单位	浙江恒阳光伏有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.19		检查地点	东宁镇
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查光伏支架安装情况			
存在问题	1. 光伏固定螺栓未按标准拧紧、松动 2. 缺少螺栓。			
整改要求	重新检查, 及时发现及时整改, 做好现场技术交底			
检查人	王道春		施工项目部 签收人/日期	许中华. 10.19
整改情况	已整改 整改负责人: 王道春 日期 10.20			
复查意见	经检查, 以上问题整改 复查人: 王道春 日期 2017.10.20			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。