

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-JC-004

施工单位	浙江恒阳光伏有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.17	检查地点	维修汽配
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查混凝土配重块量情况		
存在问题	①配重块漏装、少装。 ②预埋件绑扎不严密、破裂。 ③建筑垃圾		
整改要求	1. 对不合格的配重块进行返工处理。 2. 绑扎严密、振捣均匀。 3. 垃圾及时清运。		
检查人	王道春	施工项目部 签收人/日期	张勤 10.17
整改情况	正进行返工处理。将新购买的预埋件重新安装做到现场垃圾及时清运。 整改负责人: 张勤 日期: 10.21		
复查意见	经检查, 确定使用新的预埋件, 预埋件已安装到位, 现场仍存在少许垃圾, 已安排人员清理。 复查人: 王... 日期: 2017.10.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。