

安全检查记录表

项目名称	浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目	检查时间	2023.11.21
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查记录: 1、吊装作业时,未将作业区域封锁,也没有安排专人负责警戒。 2、高空作业人员未佩戴安全带,有从高处抛物的现象。 3、临时用电不规范,屋面施工电线随便乱接,现场配电箱未上锁且无人看管。 4、施工现场缺少安全警示标志。 5、部分屋顶人行道路踏板破碎,容易滑到。 6、对施工人员应经常进行安全操作教育。			
检查结论及要求: 施工方安全施工未做到位,存在部分安全隐患,要求施工方负责人立刻整改,否则发生安全事故责任由施工方承担。 检查项目负责人:郭光禧			
复查结果: 以上问题已整改到位			
参加检查人员: 郭光禧 贺梦凡 严玉超			
填表人: 贺梦凡			

