

安全检查记录表

项目名称	浙江金剛汽車路橋 V 項目基地 12MW 分布式電 伏發電項目		檢查時間	2018.3.4
檢查單位	常州正衡電力工程監理有限公司			
檢查記錄： 1、腳手架部分標識標牌掉落。 2、部分臨時護欄被破壞，未及時修復。 3、施工現場垃圾沒有及時清理。 4、部分施工人員未按要求正確佩戴安全帽。 5、吊裝作業未封鎖作業區域。				
檢查結論及要求： 施工方安全施工未做到位，存在部分安全隱患，要求施工方負責人立刻整改，否則發生安全事故責任由施工方承擔。 檢查項目負責人：郭志強				
復查結果： 以上問題已按要求整改到位。				
參加檢查人員：郭志強 梁夢凡 嚴玉唱 填表人：梁夢凡				

