

安全检查记录表

项目名称	浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目	检查时间	2018.4.20
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查记录: 1、箱变、汇流箱标识标牌粘贴倾斜,不美观。 2、箱变电缆涂刷防锈漆不均匀,电缆顺序未整理有序。 3、部分施工人员不按要求戴安全帽,穿工作服。 4、屋顶临时用电不规范,带电电线拖拽容易发生事故。 5、焊接作业时,灭火器、防火毯没有随身携带,存在安全隐患。			
检查结论及要求: 施工方安全施工未做到位,存在部分安全隐患,要求施工方立刻整改,否则发生安全事故责任由施工方承担。 检查项目负责人: 高志博			
复查结果: 整改到位,符合要求			
参加检查人员: 高志博, 严玉明, 贺梦凡			

填表人: 贺梦凡