

安全检查记录表

项目名称	浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目	检查时间	2018.5.22
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查记录: 1、高压箱变未放置高压危险标识标牌。 2、电缆井周围未安装安全标识。 3、箱变门没有统一上锁，箱变内部部分绝缘毯破损。 4、部分施工人员不按要求戴安全帽，穿工作服。			
检查结论及要求: 施工方安全施工未做到位，存在部分安全隐患，要求施工方立刻整改，否则发生安全事故责任由施工方承担。 检查项目负责人: 郭光禄			
复查结果: 已整改到位，符合要求。			
参加检查人员: 郭光禄 贺梦凡			

填表人: 贺梦凡