

监理检查记录表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目 编号: 8

施工单位	信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位		监理单位	常州南瑞电力工程监理单位有限公司
检查时间	2018.6.21		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查记录: 1、生产车钢楼梯基础施工安全检查。 2、焊接车钢楼梯基础施工安全检查。 3、总装车钢楼梯基础施工安全检查。 4、部分施工人员不按要求戴安全帽,穿工作服。 5、卸料平台(钢构)基础开挖是否设置围栏。 6、对施工人员生活区防火与用电检查。			
存在问题	生产车钢楼梯基础施工中,有一名施工人员未带安全帽			
整改要求	现场整改并罚款贰佰元处理			
检查人	郭志福 2018.6.21	施工项目部 签收人/日期	任安军 2018.6.21	
整改情况	现场整改,接受罚款200元处理。 整改负责人: 任安军 日期: 2018.6.21			
复查意见	已按规范要求整改到位。 复查人: 郭志福 日期: 6.21			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。