

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目 编号: 11

施工单位	信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.9	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查记录: 1、生产车钢楼梯施工场地安全检查。 2、焊接车钢楼梯施工场地安全检查。 3、总装车钢楼梯施工场地安全检查。 4、生产车间屋面施工场地安全检查。 5、焊接车间屋面施工场地安全检查。。。. 6、总装车间屋面施工场地进行安全检查 7、对施工人员生活区防火与生活用电检查。		
存在问题	生产车间地面施工场地围栏拆除后,虽堆施整齐,但未用铁丝捆扎牢固。 总装车钢楼梯施工场地,有一名施工人员未带安全帽		
整改要求	现场整改,警告处理		
检查人	曹文强 2018.7.10.	施工项目部 签收人/日期	任超男 陈友敏 7.10.
整改情况	已按照防8号台风通知要求整改到位。 2人已带安全帽。 整改负责人: 陈友敏 日期 7.10		
复查意见	经复查,已按照通知要求整改到位,符合要求。 2人已带安全帽。 复查人: 刘东军 日期 7.10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。