

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥V项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号: 16

施工单位	信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.8.15	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查记录: 1、生产车钢楼梯施工场地安全检查。 2、焊接车钢楼梯施工场地安全检查。 3、总装车钢楼梯施工场地安全检查。 4、生产车间屋面施工场地安全检查。 5、生产准备车间屋面施工场地安全检查。。。. 6、总装车间屋面施工场地进行安全检查 7、对施工人员生活区防火与生活用电检查。		
存在问题	总装车间、焊装车间二处钢楼梯施工现场、钢楼梯施工场地, 围栏搭设不符合要求。		
整改要求	现场要求整改。		
检查人	郭光禧 2018.8.15	施工项目部 签收人/日期	任勇 8.15 陈友航 8.15
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人: 陈友航 日期 8.16		
复查意见	经复查: 已整改, 符合要求。 复查人: 郭光禧 日期 8.16		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。