

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号: 18

|           |                                                                                                                                                                  |                 |          |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|
| 施工单位      | 信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位                                                                                                                                                 |                 | 监理单位     | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.8.29                                                                                                                                                        |                 | 检查地点     | 施工现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                   |                 |          |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查记录:<br>1、生产车钢楼梯施工场地安全检查。<br>2、焊接车钢楼梯施工场地安全检查。<br>3、总装车钢楼梯施工场地安全检查。<br>4、生产车间屋面施工场地安全检查。<br>5、生产准备车间屋面施工场地安全检查...<br>6、总装车间屋面施工场地进行安全检查<br>7、对施工人员生活区防火与生活用电检查。 |                 |          |                |
| 存在问题      | 生产准备车间、焊装车间各一处钢楼梯施工现场、围栏搭设不符合要求, 不牢固, 存地缺口。                                                                                                                      |                 |          |                |
| 整改要求      | 现场要求整改。                                                                                                                                                          |                 |          |                |
| 检查人       | 高志伟 2018.8.29                                                                                                                                                    | 施工项目部<br>签收人/日期 | 任忠军 8.29 |                |
| 整改情况      | 已派人员进行整改, 自查合格合格<br>整改负责人: 任忠军 日期 8.29                                                                                                                           |                 |          |                |
| 复查意见      | 经复查: 已整改到位, 符合要求。<br>复查人: 高志伟 日期 8.29                                                                                                                            |                 |          |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。