

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号: 9

|           |                                                                                                                                                                     |                 |                                |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 施工单位      | 信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位                                                                                                                                                    |                 | 监理单位                           | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.6.28                                                                                                                                                           |                 | 检查地点                           | 施工现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                      |                 |                                |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查记录:<br>1、生产车钢楼梯基础施工安全检查。<br>2、焊接车钢楼梯基础施工安全检查。<br>3、总装车钢楼梯基础施工安全检查。<br>4、部分施工人员不按要求戴安全帽,穿工作服。<br>5、卸料平台(钢构)基础开挖是否设置围栏。<br>6、总装车间屋面扶栏施工进行安全检查<br>7、对施工人员生活区防火与用电检查。 |                 |                                |                |
| 存在问题      | 总装车钢楼梯基础施工中,有一名施工人员未带安全帽                                                                                                                                            |                 |                                |                |
| 整改要求      | 现场整改,警告处理                                                                                                                                                           |                 |                                |                |
| 检查人       | 郭志祥 2018.6.28                                                                                                                                                       | 施工项目部<br>签收人/日期 | 任建勇 2018.6.28<br>陈友航 2018.6.28 |                |
| 整改情况      | 整改负责人: _____ 日期 _____                                                                                                                                               |                 |                                |                |
| 复查意见      | 复查人: _____ 日期 _____                                                                                                                                                 |                 |                                |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。