

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号: 010

施工单位	信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位		监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2018.6.28		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	检查记录: 1、生产车钢楼梯基础施工安全检查。 2、焊接车钢楼梯基础施工安全检查。 3、总装车钢楼梯基础施工安全检查。 4、部分施工人员不按要求戴安全帽, 穿工作服。 5、卸料平台(钢构)基础开挖是否设置围栏。 6、总装车间屋面扶栏施工进行安全检查 7、对施工人员生活区防火与用电检查。			
存在问题	总装车钢楼梯基础施工中, 有一名施工人员未带安全帽			
整改要求	现场整改, 警告处理			
检查人	郭志辉 2018.6.28	施工项目部 签收人/日期	任安勇 2018.6.28 陈立航 2018.6.28	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复
检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。