

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号: 011

施工单位	信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.4	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查记录: 1、生产车钢楼梯基础施工安全检查。 2、焊接车钢楼梯基础施工安全检查。 3、总装车钢楼梯基础施工安全检查。 4、部分施工人员不按要求戴安全帽,穿工作服。 5、卸料平台(钢构)基础开挖是否设置围栏。 6、总装车间屋面扶栏施工进行安全检查 7、对施工人员生活区防火与用电检查。		
存在问题	生产准备车间卸料平台(钢构)设置围栏昨晚被大风吹翻,散落在周围。		
整改要求	现场督促整改,警告处理,今天整改完成,散落周围。		
检查人	郭光禄 2018.7.4	施工项目部 签收人/日期	任建号 7.4
整改情况	王重新搭建,整改完成 整改负责人: 任建号 日期: 7.4		
复查意见	经复查,已整改到位,符合要求。 复查人: 郭光禄 日期: 7.5		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。