

‘监理检查记录表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥V项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号: 095

施工单位	信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.8.2		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查记录: 1、生产车钢楼梯施工场地安全检查。 2、焊接车钢楼梯施工场地安全检查。 3、总装车钢楼梯施工场地安全检查。 4、生产车间屋面施工场地安全检查。 5、生产准备车间屋面施工场地安全检查... 6、总装车车间屋面施工场地进行安全检查 7、对施工人员生活区防火与生活用电检查。			
存在问题	焊接车间屋面施工时,发现一处检修人行道板材堆放过多,绝对不能超过屋面承载力。 总装车钢楼梯施工场地,有一名施工人员未带安全帽			
整改要求	现场整改,警告处理			
检查人	郭建强 2018.8.1	施工项目部 签收人/日期	任安宇 2018.8.1 陈志刚 2018.8.1	
整改情况	1. 焊接车间屋面一处检修人行道板材堆放过多,已分散。 2. 总装车钢楼梯施工场地2个带班安全员。 整改负责人: 任安宇 日期 8.1			
复查意见	符合要求,整改到位,符合要求 复查人: 郭建强 日期 8.2			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。