

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号: 046

施工单位	信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位		监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2018.8.9		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	检查记录: 1、生产车钢楼梯施工场地安全检查。 2、焊接车钢楼梯施工场地安全检查。 3、总装车钢楼梯施工场地安全检查。 4、生产车间屋面施工场地安全检查。 5、生产准备车间屋面施工场地安全检查。。。. 6、总装车车间屋面施工场地进行安全检查 7、对施工人员生活区防火与生活用电检查。			
存在问题	焊接车间屋面施工时,发现三处检修人行道板不牢固不稳定。 总装车钢楼梯施工场地,围栏转角处不牢固			
整改要求	现场整改,经现场复查,已整改符合要求			
检查人	郭光耀 2018.8.9	施工项目部 签收人/日期	纪安宇 8.9 陈玉航 8.9	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 陈玉航 日期: 8.9			
复查意见	经现场复查: 已整改,符合要求 复查人: 郭光耀 日期: 8.9			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。