

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目

编号: 018

施工单位	信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.8.22		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查记录: 1、生产车钢楼梯施工场地安全检查。 2、焊接车钢楼梯施工场地安全检查。 3、总装车钢楼梯施工场地安全检查。 4、生产车间屋面施工场地安全检查。 5、生产准备车间屋面施工场地安全检查。。。. 6、总装车车间屋面施工场地进行安全检查 7、对施工人员生活区防火与生活用电检查。			
存在问题	生产准备车间一处钢楼梯施工现场、钢楼梯施工场地, 围栏搭设不符合要求。			
整改要求	现场要求整改。			
检查人	郭志禧 2018.8.22	施工项目部 签收人/日期	任晓宇 8.22 陈志航 8.22	
整改情况	立即安排人员进行整改。 整改负责人: 任晓宇 日期 8.22			
复查意见	23复查: 已按要求整改到位, 符合要求 复查人: 郭志禧 日期 8.22			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。