

安全检查记录表

2018-0016

项目名称	浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目	检查时间	2018.3.4
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查记录: 1、脚手架部分标识标牌掉落。 2、部分临时护栏被破坏,未及时修复。 3、施工现场垃圾没有及时清理。 4、部分施工人员未按要求正确佩戴安全帽。 5、吊装作业未封锁作业区域。			
检查结论及要求: 施工方安全施工未做到位,存在部分安全隐患,要求施工方负责人立刻整改,否则发生安全事故责任由施工方承担。 检查项目负责人: 郭定强			
复查结果: 以上问题已按要求整改到位。			
参加检查人员: 郭定强 梁梦凡 严玉智			

填表人: 梁梦凡