

安全检查记录表

编号-005

项目名称	浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目	检查时间	2018.3.19
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查记录: 1、部分标识标牌掉落,字迹模糊不清晰。 2、部分施工人员不按要求戴安全帽,穿工作服。 3、焊接作业区域放置灭火器数量较少,存在安全隐患。			
检查结论及要求: 施工方安全施工未做到位,存在部分安全隐患,要求施工方负责人立刻整改,否则发生安全事故责任由施工方承担。 检查项目负责人: 郭晓峰			
复查结果: 以上问题:现场督促整改到位。			
参加检查人员: 郭晓峰 梁勤 王亚明			

填表人: 梁勤