


安全检查记录表

编号-006

项目名称	浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目	检查时间	2018.4.20
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
<p>检查记录:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、箱变、汇流箱标识牌粘贴倾斜,不美观。 2、箱变电缆涂刷防锈漆不均匀,电缆顺序未整理有序。 3、部分施工人员不按要求戴安全帽,穿工作服。 4、屋顶临时用电不规范,带电电线拖拽容易发生事故。 5、焊接作业时,灭火器、防火毯没有随身携带,存在安全隐患。 			
<p>检查结论及要求:</p> <p style="text-align: center;">施工方安全施工未做到位,存在部分安全隐患,要求施工方立刻整改,否则发生安全事故责任由施工方承担。</p> <p style="text-align: right;">检查项目负责人: </p>			
<p>复查结果:</p> <p style="text-align: center;">整改到位,符合要求</p>			
<p>参加检查人员:</p> <p style="text-align: center;"></p>			

填表人: 