

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号: 008

施工单位	信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位		监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2018.6.15		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	检查记录: 1、高压箱变未放置高压危险标识标牌。 2、电缆井周围未安装安全标识。 3、箱变门没有统一上锁, 箱变内部部分绝缘毯破损。 4、部分施工人员不按要求戴安全帽, 穿工作服。 5、卸料平台(钢构)基础开挖是否设置围栏。 6、屋面是否按规范要求设置灭火器。			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	郭光耀 2018.6.16		施工项目部 签收人/日期	王 16/6 12/28
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复
检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。