

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 001

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 02 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、吊装中警戒带未设置到位，要求立即整改。 2、个别施工人员未着工作服。 3、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。 4、检查发现施工现场有工人抽烟。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	朱永明/2017.12.2
整改情况	已按照上述问题逐条进行整改完毕。 整改负责人: 朱永明 日期: 2017.12.4		
复查意见	经复查，已按要求整改完成。 复查人: 吴振东 日期: 2017.12.4		