

# 监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 002

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年12月09日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部会同施工单位人员对光伏区施工质量进行专项质量检查。		
存在问题	(1) 施工现场个别光伏支架螺栓未紧固。 (2) 施工现场个别光伏支架紧固螺栓未加设垫片。		
整改要求	要求施工单位确保施工进度同时对施工中存在的质量缺陷及时检查并整改。		
检查人	王贵光	施工项目部 签收人/日期	朱庆阳 / 2017.12.9
整改情况	按监理要求, 及时整改完成。  整改负责人: 朱庆阳      日期: 2017.12.11		
复查意见	经复查, 符合要求, 整改完成。  复查人: 王贵光      日期: 2017.12.12		