

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 004

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年12月21日	检查地点	开关站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对开关站室内施工进行检查		
存在问题	(1) 室内电缆沟钢盖板施工不规范, 存在质量缺陷。 (2) 钢盖板边缘不整齐, 表面不平整。 (3) 钢盖板正反面倒置。		
整改要求	要求按照施工规范要求立即整改		
检查人	刘俊光	施工项目部 签收人/日期	朱庆阳 / 2017.12.21
整改情况	按监理的要求, 我们立即派出工人进行施工处理。 整改负责人: 朱庆阳 日期: 2017.12.22		
复查意见	经复查, 确实以派工人进行施工处理。 复查人: 刘俊光 日期: 2017.12.22		