

监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 005

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 01 月 02 日	检查地点	光伏区 3#、4# 方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对光伏区支架、组件安装施工进行检查		
存在问题	1、个别支架斜梁角度不符合设计要求及规范规定，或 $>32^{\circ}$ 或 $<32^{\circ}$ ，超出允许偏差 $\pm 1^{\circ}$ 范围的要求，檩条水平度，直线度严重超差。 2、个别组件水平度严重超差，直线度超差，形成锯齿状超出 5 mm 以外。		
整改要求	上述质量问题现要求贵单位按规范要求整改完成，整改完成后报监理复查，验收合格后，在进行下道工序施工。		
检查人	王洪亮	施工项目部 签收人/日期	侯永忠 2018.1.02
整改情况	已按规范要求整改完成， 请复查。 整改负责人: 侯永忠 日期: 2018.01.03		
复查意见	经复查，已按要求整改完成。 复查人: 王洪亮 日期: 2018.01.03		