


监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.5MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 008

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 01 月 14 日	检查地点	开关站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对开关站场区进行安全、质量大检查		
存在问题	1、现场施工用电不规范。 2、现场材料堆放杂乱，要求堆放统一。 3、开关站场地不平整，及时整平。 4、室外高压电缆沟进配电室处做临时封堵。 5、SVG、隔离开关、变压器做正式围栏。 6、配电室正式照明安装，换气扇安装。 7、带电区域应有正式标示牌。 8、控制室墙角孔洞做封堵，带电区域孔洞封堵，控制室应安装空调。 9、综合楼控制室外墙窗未安装，配电室门下槛封堵。 10、控制室墙角孔洞做封堵，带电区域孔洞封堵，控制室应安装空调。		
整改要求	要求按照施工规范要求立即整改，做到安全文明施工		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.01.14

整改情况	以按照施工要求及规范 整改完请复查。 整改负责人: 孙露阳 日期: 2018.01.15
复查意见	经复查以完成整改。 复查人: 孙振东 日期: 2018.01.15