

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 009

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 01 月 14 日	检查地点	开关站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员汇同业主方、总包方人员对开关站、光伏区场区进行春节前安全文明、质量大检查		
存在问题	一、开关站: 1、电缆沟入口处封堵不严密, 要求立即封堵严密。 2、住宿室内物品摆放杂乱临时用电, 电线乱拉乱接严重。 3、临道山坡边缘处护栏设置不规范。 二、光伏区: 1、物料堆放不整齐。 2、箱变及发电设备四周未设警戒带。		
整改要求	针对上述问题, 监理项目部现场立即向施工方下达整改指令, 要求施工方在两天内整改完成。		
检查人	王瑞光、李振东	施工项目部 签收人/日期	赵秉平/2018.01.23
整改情况	接到指令后, 立即安排人员按现场存在的问题进行整改。 整改负责人: 赵秉平 日期: 2018.01.23		
复查意见	正在整改及进行整改中, 待整改完在进行下次复查。 复查人: 王瑞光 日期: 2018.01.23		