

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 040

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年03月12日	检查地点	开关站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对开关站场区进行安全文明大检查		
存在问题	1、现场材料堆放杂乱。 2、SVG、隔离开关、变压器未做正式围栏。 3、配电室正式照明未安装, 换气扇未安装。 4、带电区域应有正式标示牌。 5、综合楼控制室外墙窗未安装		
整改要求	要求按照施工规范要求立即整改, 做到安全文明施工		
检查人	王清亮	施工项目部 签收人/日期	孙海刚 2018.3.12
整改情况	接到通知后以多拉整改 整改; 以整改完成 整改负责人: 朱永刚 日期: 2018.3.14		
复查意见	经复查, 以整改. 复查人: 王清亮 日期: 2018.3.14		