

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 010

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年03月17日	检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对施工现场进行巡视检查		
存在问题	1、现场垃圾乱扔乱放。 2、现场有施工人员未佩戴安全帽现象。 3、现场有施工人员抽烟现象。 4、组件摆放不稳, 存在安全隐患。		
整改要求	要求按照施工规范要求立即整改, 做到安全文明施工		
检查人	王浩亮	施工项目部 签收人/日期	孙孝阳 2018.3.17
整改情况	以按要球, 整改完成。 整改负责人: 孙孝阳 日期: 2018.3.18		
复查意见	经复查以整改完成。 复查人: 王浩亮 日期: 2018.3.18		