

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 012

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年03月21日	检查地点	开关站、光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对施工现场进行巡视检查		
存在问题	1、支架安装檩条不直弯曲。 2、电缆沟土块未清理。 3、组件散料施工人员一次背运两块, 存在安全隐患。 4、开关站综合楼室内垃圾未清理。		
整改要求	要求按照施工规范要求立即整改, 做到安全文明施工		
检查人	王洪亮	施工项目部 签收人/日期	张永高 2018.3.21
整改情况	以接要求整改完成, 请复查。 整改负责人: 张永高 日期: 2018.3.22		
复查意见	经复查, 以整改。 复查人: 王洪亮 日期: 2018.3.22		