

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 013

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 03 月 25 日	检查地点	开关站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员汇同总包方对施工现场进行安全文明大检查		
存在问题	1、个别施工人员施工期间未按要求佩戴安全帽。 2、光伏区、开关站施工场地建筑垃圾、生活垃圾随处可见，到处乱扔。 3、开关站施工电源，电缆线乱接乱拉，未有安全防护措施。 4、开关站、光伏区边缘危险区，未设置防护栏、警戒线。 5、开关站、光伏区现场设备、材料堆放杂乱，光伏区组件堆放不稳定存在安全隐患。 6、带电设备未设置防护栏、标示牌。 7、高压室、控制室，室内照明未安装、轴流风机未安装。 8、配电室个别窗口玻璃未安装。		
整改要求	你单位接到通知后对上述问题立即给予答复，拿出整改措施，及整改完成日期，报监理部检查，若下次检查未整改完成的，将报送业主进行经济考核。		
检查人	王洪亮	施工项目部 签收人/日期	孙崇阳. 2018.3.25
整改情况	我方将按要求及时进行整改，整改后报送监理部 整改负责人: 孙崇阳 日期: 2018.3.25		
复查意见	正在整改，整改后进行复查。 复查人: 王洪亮 日期: 2018.3.25		