

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 015

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年04月01日	检查地点	开关站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对施工现场进行安全文明施工大检查		
存在问题	1、开关站综合楼高压室内卫生不整洁, 轴流风机未安装。 2、综合楼走廊垃圾未清理。 3、生活区卫生脏、乱、差。 4、开关站内带电设备未设置正式围栏。 5、综合楼内外灭火器未设置灭火器箱、挂钩、托架。 6、开关站、光伏区建筑垃圾(托盘、包装盒、包装袋、塑料袋)未清理, 随处可见。 7、材料堆放散乱、不统一整齐。 8、开关站未盖电缆沟没有安全警示标语、没有警戒线。		
整改要求	要求按照施工规范要求立即整改, 做到安全文明施工		
检查人	王瑞光	施工项目部 签收人/日期	孙李刚 2018.4.1
整改情况	我方已按要求整改完毕, 请复查。 整改负责人: 孙李刚 日期: 2018.4.3		
复查意见	经复查, 已整改完成。 复查人: 王瑞光 日期: 2018.4.3		