

监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 016

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 04 月 03 日	检查地点	7#光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对 7#桩基施工巡视检查		
存在问题	1、钢筋笼主筋问题严重超差。 2、桩基砼浇筑振捣的时间不够，砼不密实。 3、桩头浇筑前安装模板前，有土块进入，未及时清理。		
整改要求	要求现场技术负责人立即进行整改，桩基笼筋间距按规范要求整改，土块清理干净在安装模板，保证振捣时间，提高砼密实度。		
检查人	王继亮	施工项目部 签收人/日期	张豪杰 2018.4.3
整改情况	以接要求立即整改，并整改完成。 请验收。 整改负责人: 张豪杰 日期: 2018.4.3		
复查意见	经复查，以接要求整改。 复查人: 王继亮 日期: 2018.4.3		