

监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 017

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 04 月 08 日	检查地点	开关站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对施工现场进行安全文明施工大检查		
存在问题	1、组件安装,搬运组件时施工人员在地上拖拉组件,造成组件边框损坏。 2、6#区部分逆变器被开挖电缆沟土方掩埋。 3、污水处理、给水设备基坑周围未设置安全警戒线、安全标识。 4、施工场地有施工人员随地打小便现象。		
整改要求	要求立即按要求整改,组件搬运时规范安全,提高施工人员材料保护意识,清理逆变器上浮土,做好成品保护,现场做到安全文明施工。		
检查人	王洪亮	施工项目部 签收人/日期	朱庆阳. 4.8
整改情况	我方接到通知,针对以上问题立即按要求整改,现已整改完成,请检查。 整改负责人: 朱庆阳. 日期: 2018.4.9.		
复查意见	经复查,以符合要求整改完成。		

签字人: 王洪亮. 日期: 2018.4.9.