

监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 018

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 04 月 10 日	检查地点	光伏区 7#、9#区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对 7#、9#区施工现场桩基施工进行检查		
存在问题	1、钻机成孔后, 孔洞周围地表浮土、碎石土未及时清理, 安装钢筋笼时易把土带进桩孔内部, 影响砼密实度。		
整改要求	要求现场负责人立即组织施工人员, 清理桩孔地表周围浮土。		
检查人	王洪亮	施工项目部 签收人/日期	张豪志 4月10日
整改情况	以按要求的即进行整改, 请 张豪志 整改负责人: 张豪志 日期: 4月10日		
复查意见	经复查, 以按要求的整改完成。 复查人: 王洪亮 日期: 2018年4月10日		