

监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 019

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年04月15日	检查地点	光伏区、开关站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员施工现场进行安全文明施工大检查		
存在问题	1、开关站现场材料堆放杂乱不统一。 2、开关站边缘施工垃圾未清理。 3、9#光伏区发现有施工人员抽烟现象, 9#区林木多容易引起火灾, 严格禁止施工现场抽烟。 4、光伏区塑料袋到处都是。 5、电焊施工人员施工未佩戴安全帽。 6、光伏区边缘警戒带破坏严重, 正式围栏已到抓紧安装。 7、上下山车辆超速, 不注意安全, 存在极大安全隐患。		
整改要求	要求现场负责人立即组织施工人员, 针对以上检查发现问题, 逐条进行整改, 整改完成报监理复查。		
检查人	王浩亮	施工项目部 签收人/日期	朱铁刚 2018.4.15.
整改情况	我方接到通知, 立即安排人员针对以上问题逐条整改, 现已整改完成, 严格按照文明施工要求。 整改负责人: 朱铁刚 日期: 2018.4.16.		
复查意见	经复查, 现场以整改完成, 以时施工人员加大安全教育培训。		

检查人: 王浩亮

日期: 2018.4.16.