

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 021

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年04月23日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员进行现场施工大检查		
存在问题	1、7#组件安装平整度严重超差。 2、支架檩条安装不平整。		
整改要求	1、个别支架安装檩条不平整问题，立即按规范要求调平。 2、组件安装完的同支架一起调整。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	孙建刚 2018.4.23
整改情况	以按要求的整改完成，请予以复查。 整改负责人: 孙建刚 日期: 2018.4.24		
复查意见	复查合格，以整改完成。 复查人: 吴振东 日期: 2018.4.24		