

监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 022

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年04月27日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对光伏区电缆敷设进行巡视检查		
存在问题	经过我方监理人员对电缆敷设施工检查发现存在质量问题及安全文明施工问题, 如电缆沟内杂物多(啤酒瓶生活垃圾建筑垃圾), 电缆排列杂乱不整齐, 电缆与接地交叉, 电缆沟深度不够等问题。		
整改要求	对电缆沟内杂物清理干净, 深度达标。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	师超凡 2018.04.27
整改情况	针对以上问题: 我方施工项目部已安排人员对电缆沟杂物清理干净: 深度不够的以整改完成。 整改负责人: 师超凡 日期: 2018.04.28		
复查意见	经监理部复查, 以按规范要求整改完成。 复查人: 吴振东 日期: 2018.04.28		