

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 024

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年05月03日	检查地点	5区光伏区站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对5区桩基砼桩浇筑进行检查		
存在问题	1、桩基浇筑时孔内虚土清理不干净。 2、钢筋笼主筋间距不齐。 3、浇筑后振捣不及时。		
整改要求	立即按规范要求整改完成在进行浇筑。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	朱利祖 2018.5.3
整改情况	我方以立即对现场桩基施工不规范现象当场进行整改,现已整改完毕请复查。 整改负责人: 朱利祖 日期: 2018.5.3		
复查意见	经复查,以整改完成,可进行下道工序施工。 复查人: 吴振东 日期: 2018.5.3		