

监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 025

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 06 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对施工现场进行定期安全、质量大检查		
存在问题	1、现场剩余抱箍、支架、螺栓材料未清理出场现场杂乱。 2、施工垃圾、纸板未清理, 未做到绿色文明施工。 3、9 区支架组件安装角度严重偏差。 4、个别组件安装出现严重菱形。		
整改要求	要求现场剩余材料、垃圾及时清理出场。 对支架、组件安装问题已下监理通知单 011, 立即按通知单要求整改。		
检查人	王洪亮	施工项目部 签收人/日期	张明. 2018.5.06
整改情况	我方已要求施工人员进行清理剩余材料垃圾; 对支架组件问题已在整改中, 待整改完报监理检查。 整改负责人: 张明. 2018.5.07 日期:		
复查意见	现场正在积极整改中; 待整改完再进行检查, 整改意见见通知单 011。 复查人: 王洪亮 日期: 2018.5.06		