

监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 027

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年05月13日	检查地点	开关站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员汇同总包方对施工现场进行安全文明大检查。		
存在问题	1、现场剩余材料、施工垃圾仍未及时清理，现场脏乱差。 2、现场施工人员随地大小便，安装完的光伏组串下都是。 3、配电室杂物垃圾未时清理不整洁。 4、临时用电不规范，电源、电线没有安全保障，乱拉乱接。 5、电气操作一人施工，没有安全员陪同。		
整改要求	以上问题立即整改，加派人员，尽快清理垃圾，提高施工人员安全意识，做到安全文明施工，消除安全隐患。		
检查人	王清亮	施工项目部 签收人/日期	耿晓亮 2018.5.13
整改情况	我方以加派人员加快清理光伏区垃圾清理建设; 对施工临时用电以要求整改完成; 以对施工人员培训安全文明教育培训。 整改负责人: 耿晓亮 日期: 2018.5.14		
复查意见	复查意见: 符合要求, 以符合要求进行整改。 复查人: 王清亮 日期: 2018.5.14		