

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 028

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年05月23日	检查地点	开关站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员汇同总包方对施工现场进行安全文明大检查。		
存在问题	1、光伏区现场剩余材料、施工垃圾仍仍未及时清理干净，现场脏乱差。 2、开关站物料堆放散乱不统一。 3、以敷设电缆沟内垃圾杂物多未清理。 4、发现有支架安装、围网安装人员未戴安全帽现象。 5、雨后开关站排水沟内积攒淤泥多未清理，积水排不出去，存在安全隐患。 6、现场运输车辆存在超载现象，存在安全隐患。		
整改要求	以上问题要求立即整改，要求人员，尽快清理垃圾，清理材料垃圾车辆合格证件齐全，不得超载，提高施工人员安全文明意识，做好安全文明交底工作，做到安全文明施工，消除安全隐患。		
检查人	王治亮	施工项目部 签收人/日期	朱新明 2018.5.23
整改情况	我方已对现场施工人员进行安全文明教育，现场材料堆放整齐统一；运输车辆超载现象已整改；排水沟内淤泥清理干净。光伏区垃圾已清理。 整改负责人: 朱新明 日期: 2018.5.23		
复查意见	经检查，符合要求整改；光伏区垃圾5月30日前清理干净并上报我方检查。 复查人: 王治亮 日期: 2018.5.23		