

监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 029

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 27 日	检查地点	开关站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员汇同总包方对施工现场进行安全文明大检查。		
存在问题	1、光伏区建筑垃圾清理不彻底，白色垃圾多。 2、开关站综合楼内卫生差，生活区脏乱差。 3、光伏区部分工人未佩戴安全帽现象。 4、9 区电缆沟内杂物清理不彻底。 5、9 区过路临时电缆为加保护套管。 6、部分汇流箱、逆变器未做防火封堵。		
整改要求	以上问题要求按规范要求限期 3 日整改完毕，要求人员，尽快清理垃圾，提高施工人员安全文明意识，消除安全隐患，确保安全、质量。		
检查人	王洪亮	施工项目部 签收人/日期	李文平 2018.5.27日
整改情况	以上问题我方已逐一整改完毕， 做到安全文明确保质量，请重新复查。		
	整改负责人: 李文平		日期: 2018.5.31日
复查意见	复查合格，以整改完毕。		
	复查人: 王洪亮		日期: 2018.5.31日