

监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 032

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 06 月 03 日	检查地点	光伏区、开关站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员汇同总包方业主方对施工现场进行安全文明大检查。		
存在问题	1、光伏区施工组件、支架材料堆放杂乱、不稳定存在安全隐患。 2、现场施工无安全员、质检员, 工人盲目施工, 导致工艺不达标。 3、光伏区施工人员存在未佩戴安全帽及吸烟现象。 4、部分汇流箱接线处未做防火封堵。 5、现场垃圾(塑料薄膜、纸壳、泡沫)多, 未及时清理。		
整改要求	要求对现场出现的以上问题立即进行整改, 加强现场安全文明意识, 整改完报监理部复查。		
检查人	王洪亮	施工项目部 签收人/日期	张发平 2018.6.03
整改情况	现我方以对现场工人进行安全教育 现场材料堆放已整改; 汇流箱防火封堵, 现场垃圾已清理中; 待全部清理完 整改负责人: 张发平 日期: 2018.6.05		
复查意见	已整改, 现场已加强管理, 材料堆放整齐, 垃圾仍在清理中。 复查人: 王洪亮 日期: 2018.6.05		