

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号：ZHJL-WHH-JCJL-009

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 01 日	检查地点	6 号屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面组件安装质量进行检查		
存在问题	部分组件表面存在划痕, 组件表面存在垃圾		
整改要求	要求施工方加强技术交底, 组件表面不得堆放任何物品, 防止对组件造成破坏而形成隐裂等影响后期电站发电效率		
检查人	王佳君	施工项目部 签收人/日期	2018.05.01 王泽洋
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 王泽洋 日期: 2018.05.01		
复查意见	符合要求 复查人: 王佳君 日期: 2018.05.01		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建