

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号：ZHJL-WHH-JCJL-011

|           |                                                                                                |  |                 |                   |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| 施工单位      | 中设无锡机械设备工程有限公司                                                                                 |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |  |
| 检查时间      | 2018 年 05 月 14 日                                                                               |  | 检查地点            | 4 号屋面             |  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                   |  |
| 施工及检查情况简述 | 检查屋面电缆敷设及汇流箱接线，M4 对接情况                                                                         |  |                 |                   |  |
| 存在问题      | 部分桥架内电缆排序绑扎混乱，无规则                                                                              |  |                 |                   |  |
| 整改要求      | 要求现场施工人员对桥架内电缆进行整理，做到井然有序；公母头对接注意安全，不得用裸露身体部分接触金属部分，防止意外触电。                                    |  |                 |                   |  |
| 检查人       | 王健君                                                                                            |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2018.05.14<br>王泽洋 |  |
| 整改情况      | 已按要求完成整改<br>整改负责人：王泽洋 2018.05.15 日期                                                            |  |                 |                   |  |
| 复查意见      | 符合要求<br>复查人：王健君 2018.05.15 日期                                                                  |  |                 |                   |  |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建