

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号: ZHJL-WHH-JCJL-002

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 20 日	检查地点	1、2 号屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、防水施工因气温骤降目前已暂时停止施工作业。 2、光伏施工已开展, 各屋面施工已开展, 现存在屋面施工人员行走无优化路线且部分过渡段存在高空、临边现象, 存在严重的安全隐患。		
存在问题	施工人员临时搭设行走台阶, 存在不稳定、不牢固现象。		
整改要求	现场要求及时整改, 台阶搭设选用材料必须具有足够的承载性能, 台阶搭设坡度适合行走。		
检查人	邵华	施工项目部 签收人/日期	卓建辉 2017.11.20
整改情况	各屋面过渡段扒墙位置已采用脚手架搭设台阶, 整改负责人: 卓建辉 日期 11.20		
复查意见	台阶整改到位。 复查人: 邵华 日期 2017.11.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建