


监理检查记录表

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：04

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.07	检查地点	冶炼车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对冶炼车间夹具、导轨安装进行现场抽检		
存在问题	1、夹具安装有个别螺栓未紧固； 2、导轨安装有螺栓遗漏、没有螺栓； 3、导轨出现扭曲现象。		
整改要求	1、对于未紧固螺栓要求现场及时整改，现场管理人员做好自检工作； 2、对导轨没有上螺栓的情况，要求现场管理人员对所有安装好的导轨，逐一排查，发现问题，及时整改； 3、对于个别导轨扭曲现象，要求施工单位调直或者更换。		
检查人	严卫忠、庄玉玺	施工项目部 签收人/日期	 2017.12.07
整改情况	以上问题已按监理方要求逐一整改完成， 请监理复验。 整改负责人：李号 日期 2017.12.07		
复查意见	已符合要求 复查人：严卫忠 庄玉玺 日期 2017.12.07		