

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理隐蔽项目（外线）检查记录表

工程名称: 山东五岳钎具 4.4MW 分布式光伏发电项目

编号: CZZHJL-01

施工单位	聊城祥泰电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 12 月 16 日到 18 日		检查地点	电控室到线杆
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查电控室到线杆主电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 细土回填, 4) 铺红砖, 5) 电缆头压接, 6) 接线			
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1200 米 1) 电缆沟深度 1m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.4 米, 符合标准要求。3) 电缆下铺设 10 公分细土, 符合要求。4) 展放电缆 3*185 mm ² 铜芯线, 与图相符。5) 电缆头制作大规模规格正确。6) 接线可靠、牢固。			
整改要求	本次隐蔽工程自 2017 年 12 月 16 日到 2017 年 12 月 18 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。			
检查人	严卫忠	施工项目部 签收人/日期	李佰安 2017.12.18	
整改情况	无 整改负责人: 李佰安 日期 2017.12.18			
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人: 严卫忠 日期 2017.12.18			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。