

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直邵阳县前镇4x20MW地面光伏发电项目. 编号: ZHJL-010

施工单位	湖南永盛建设工程有限公司	监理单位	常州正衡.
检查时间	2017.11.28.	检查地点	场区升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	配电室57米部外墙抹灰施工		
存在问题	有3人在高处作业违章操作未戴安全带		
整改要求	已下发罚款通知单要求加强现场安全管理并对违章人员、安全员现场管理人员同时进行500元罚款警示教育。		
检查人	郭俊岩	施工项目部 签收人/日期	贾利功、 2017.11.28.
整改情况	接受处罚,认真整改,避免再次发生类似问题 整改负责人: 罗少杰 日期 2017.11.28		
复查意见	已按要求完成整改。 复查人: 郭俊岩 日期 2017.11.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。